

Prefeitura do Município de Itatiba
Secretaria de Obras e Serviços Públicos


C.I. 21/2021

(Respostas C.I 106/2021 S.A.I.)

Ao

Secretário de Obras e Serviços Públicos

Dr. Adilson Franco Penteado

DESPACHO	
Apresentado em sessão; à Diretoria Legislativa para providenciar.	
Itatiba, <u>22</u> / <u>04</u> / 20 <u>21</u>	
 Presidente	

Resol. <u>16</u> / <u>04</u> / <u>21</u>

S.A.I.

Sr. Secretário,

Trata-se de diversas solicitações de informações sobre estudos técnicos para melhorias em vias do município vinculadas a este departamento, estas serão respondidas pontualmente de acordo com as indicações.

Indicação nº 273/2021

A referida implantação do redutor de velocidade no local citado foi realizada no dia 29/03/2021.

Indicação nº 280/2021

A solicitação sobre melhoria e repintura da sinalização das ruas do bairro Villagio Fosuzzi será inserida no cronograma de serviços e posteriormente será realizado de acordo com as demandas de execução.

Indicação nº 281/2021

Quanto a solicitação informo que no presente momento a instalação de pontos cobertos não está sendo realizada por falta dos mesmos. A T.C.I. em conjunto com a prefeitura estão estudando a troca dos pontos cobertos da área central e os pontos antigos são instalados nas áreas onde forem mais necessárias e solicitadas.

Indicação nº 284/2021

A referida implantação do redutor de velocidade no local citado foi realizada no dia 29/03/2021.

Indicação nº 287/2021

A referida implantação do redutor de velocidade no local citado não poderá ser atendida pois, além de estar em desacordo com a resolução 600/2016, o local também não apresenta índice de acidentes para tal justificativa.

Indicação nº 288/2021

A referida implantação do redutor de velocidade no local citado já foi realizada a análise técnica e está no cronograma de serviços e posteriormente será realizado de acordo com as demandas de execução.

Indicação nº 290/2021



Prefeitura do Município de Itatiba

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

A referida implantação do redutor de velocidade no local citado não poderá ser atendida pois, após análise realizada "in loco", verificamos que este já possui redutores de velocidade, o local também não apresenta índice de acidentes para tal justificativa.

Indicação nº 294/2021

A referida alteração no local citado não poderá ser atendida pois, em análise de fluxo, o local não apresentou problemas contínuos de tráfego, também não apresenta índice de acidentes para tal justificativa.

Indicação nº 291/2021

A referida implantação do redutor de velocidade no local citado não poderá ser atendida pois, além de estar em descordo com a resolução 600/2016, no espaço onde este poderia ser instalado já possui redutor de velocidade, o local também não apresenta índice de acidentes para tal justificativa.

Indicação nº 346/2021

A solicitação sobre melhoria e repintura da sinalização do local citado será inserida no cronograma de serviços e posteriormente será realizado de acordo com as demandas de execução.

Indicação nº 347/2021

A solicitação sobre melhoria e repintura da sinalização das ruas do bairro Recanto do parque será inserida no cronograma de serviços e posteriormente será realizado de acordo com as demandas de execução.

Indicação nº 350/2021

A solicitação de reparo no referido semáforo não será necessária pois, este encontra-se disposto de forma que a visualização não seja prejudicada caso o motorista avance um pouco a frente da retenção.

Indicação nº 352/2021

A solicitação sobre melhoria na sinalização vertical da referida via será inserida no cronograma de serviços e posteriormente será realizado de acordo com as demandas de execução.

Indicação nº 354/2021

A referida solicitação de implantação de sinalização verificamos que conforme análise de fluxo, o local não apresentou problemas contínuos de tráfego bem como também não apresenta índice de acidentes, sendo assim faremos o acompanhamento de fluxo da referida via e esta será inserida no cronograma de serviços e posteriormente será realizado de acordo com as demandas de execução.



Prefeitura do Município de Itatiba

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Indicação nº 392/2021

Quanto a solicitação de implantação de redutores de velocidade no referido bairro após análise realizada "in loco", verificamos que temos somente dois pontos onde estes poderão ser instalados de acordo com a resolução, sendo um na Rua João Catalani e outro na Rua Ivo Saccardi, porém o local não apresenta índice de acidentes para tal justificativa, sendo assim faremos o acompanhamento de fluxo da referida via conforme demanda.

Indicação nº 391/2021

A referida implantação do redutor de velocidade no local citado após análise realizada "in loco", verificamos que o local não apresenta índice de acidentes para tal justificativa, sendo assim faremos o acompanhamento de fluxo da referida via conforme demanda.

Indicação nº 393/2021

A solicitação sobre melhoria e repintura da sinalização do local citado será inserida no cronograma de serviços e posteriormente será realizado de acordo com as demandas de execução.

Indicação nº 379/2021


A solicitação sobre melhoria e repintura da sinalização do local citado será inserida no cronograma de serviços e posteriormente será realizado de acordo com as demandas de execução.

Indicação nº 389/2021

A referida implantação do redutor de velocidade no local citado após análise realizada "in loco", verificamos que o local não apresenta índice de acidentes para tal justificativa, sendo assim faremos o acompanhamento de fluxo da referida via conforme demanda.

É o relatório.

Itatiba, 15 de abril de 2021.


Alex Fabiano Simões
Resp. Depto. de Trânsito

